

# 有害气体中毒

## 中国五矿集团西石门铁矿 8 人死亡

11月6日15时，隶属中国五矿集团的邯邢矿业有限公司西石门铁矿因发生井下不明原因造成的有害气体中毒事故，导致9人中毒，其中1人获救，8人经抢救无效死亡。

五矿集团官方回复如下：

2017年11月6日下午15点，我司所属邯邢矿业有限公司西石门铁矿发生井下不明原因造成的有害气体中毒事故，导致9人中毒，其中1人获救，8人经抢救无效死亡。我们对没能挽留住职工的生命表示非常痛心，对死者家属深表致歉和慰问。目前我们正全力以赴和相关部门一道做好事故调查和善后等工作，西石门铁矿为了全体矿工的安全考虑已经停产，直到查明原因。有进一步消息，我们也将及时对外公布。

11月7日，河北省武安市人民政府官方网站消息还显示，事故发生后，邯邢矿业有限公司已经与当地党委政府立即启动了应急预案，全力开展抢险救援、善后处置等工作。

五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿成立于2011年1月19日，隶属五矿邯邢矿业有限公司，为大型国有企业。五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿公司类型为有限责任公司分公司（法人独资），营业执照注册号130400300001979，负责人为苏锡安，营业场所位于河北省武安市西石门，经营范围为地下铁矿开采；铁矿石、铁精粉销售，铁精粉洗选；组织机构代码证代码为80552879-3，有效期自2015年9月11日至2019年9月10日；安全生产许可证编号为（冀）FM安许证字[2014邯延001623]号，有效期自2014年6月24日至

2017年6月23日；采矿许可证证号C1300002010122120103246，有效期自2011年7月28日至2020年12月28日；2014年1月27日取得安全标准化一级证书，有效期至2017年1月。设计规模年产铁矿石220万吨，铁精粉100万吨。矿山下设4个采区，以及运输、提升、选矿、尾矿、机修动力、汽车队等辅助生产单位，职工1700余人。

早在2016年上半年，五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿还曾发生过一起车辆伤害事故。相关调查报告显示，2016年5月，五矿邯邢矿业有限公司西石门铁矿北采区120回风盲斜井在下放物料时发生车辆伤害事故，造成2人死亡，直接经济损失约170万元。

当时相关调查报告提出的事故防范整改措施建议包括：西石门铁矿要认真吸取事故教训，举一反三，在全矿认真开展安全生产大排查、大整改，确保安全生产责任制、规章制度、操作规程和安全措施落到实处，消除事故隐患，确保安全生产。

同时，西石门铁矿要加强检维修工作，特别是加大对钢丝绳、固定器材等设备检查维护力度。按照技术规程在规定位置设置固定设施，定期检修相关设备，对于长期未使用的器材设备，使用前必须进行全面维修检查，并依据设备的实际情况修订完善安全操作规程和检维修制度，在保证操作安全和使用安全的前提下方可启用。

西石门铁矿还要加强对员工的安全教育培训力度，增强自我保护和相互保护意识，严格遵守各项规章制度和操作规程，坚决杜绝违章作业现象，确保从业人员具备对本岗位各类安全隐患和风险的判断识别能力，从本质上提升和固化从业人员的安全意识和技能。